

HAUPT-DACH

Blitzlichter, Ausgangslage, Sanierung
General-Sanierung
Kosten
Fa. ADO
Fa. Weinlinger, Fa. Spengler

Seite 1

2013 - 2015
08/2014 - 10/2015
€ 30.000,-



Laubengang - Putz löst sich '14



Laubengang Zerstörung im Zeitraffer '14



Laubengang Zerstörung im Zeitraffer '14



Laubengang Zerstörung im Zeitraffer '14



Laubengang Zerstörung im Zeitraffer '14

HAUPT-DACH

Blitzlichter, Ausgangslage, Sanierung
General-Sanierung
Kosten
Fa. ADO
Fa. Weinlinger, Fa. Spengler

Seite 2

2013 - 2015
08/2014 - 10/2015
€ 30.000,-



Laubengang Zerstörung im Zeitraffer '14



Laubengang Zerstörung im Zeitraffer '14



Laubengang Zerstörung im Zeitraffer '14



Laubengang Zerstörung im Zeitraffer '14



Laubengang Zerstörung im Zeitraffer '14



Laubengang Zerstörung im Zeitraffer '14

HAUPT-DACH

Blitzlichter, Ausgangslage, Sanierung
General-Sanierung
Kosten
Fa. ADO
Fa. Weinlinger, Fa. Spengler

Seite 3

2013 - 2015
08/2014 - 10/2015
€ 30.000,-



Hauptdach W-Front 08/2014



Hauptdach O-Front 08/2014



Haupdach O-Front, S-Ecke 08/2014



Haupdach O-Front, N-Ecke 08/2014



Ende eines Provisoriums 08/2014



Ende eines Provisoriums, Detail 08/2014

HAUPT-DACH

Blitzlichter, Ausgangslage, Sanierung
General-Sanierung
Kosten
Fa. ADO
Fa. Weinlinger, Fa. Spengler

Seite 4

2013 - 2015
08/2014 - 10/2015
€ 30.000,-



W-Front Ziegeldeckung N-Ecke Büro -
08/2014



W-Front Ziegeldeckung S-Ecke Abstell-
raum 08/2014



W-Front Ziegeldeckung S-Ecke Speis -
Detail 08/2014



W-Front Ziegeldeckung S-Ecke Speis -
Detail 08/2014



Ziegeldecke - Ausblicke 08/2014



Ziegeldecke - Lichtspiele 08/2014

HAUPT-DACH

Blitzlichter, Ausgangslage, Sanierung
General-Sanierung
Kosten
Fa. ADO
Fa. Weinlinger, Fa. Spengler

Seite 5

2013 - 2015
08/2014 - 10/2015
€ 30.000,-



Giebelwand zur Küche - O-Front 08/2014



Laubengang innen O-Front 08/2014



Laubengang innen Luke O-Front 08/2014



Laubengang innen N- Eck O-Front



Holzschäden im Detail 08/2014



Holzschäden im Detail 08/2014

HAUPT-DACH

Blitzlichter, Ausgangslage, Sanierung
General-Sanierung
Kosten
Fa. ADO
Fa. Weinlinger, Fa. Spengler

Seite 6

2013 - 2015
08/2014 - 10/2015
€ 30.000,-



Holzschäden im Detail 08/2014



Holzschäden im Detail 08/2014



Holzschäden im Detail 08/2014



Holzschäden im Detail 08/2014



Holzschäden im Detail 08/2014



Holzschäden im Detail 08/2014

HAUPT-DACH

Blitzlichter, Ausgangslage, Sanierung
General-Sanierung
Kosten
Fa. ADO
Fa. Weinlinger, Fa. Spengler

Seite 7

2013 - 2015
08/2014 - 10/2015
€ 30.000,-



Dachabdeckung 08/2014



Dachabdeckung 08/2014



Dachabdeckung 08/2014



Dachabdeckung 08/2014



Firstecke fiel der Abdeckung zum Opfer



KALTDACH NEU - Dampfbremse

HAUPT-DACH

Blitzlichter, Ausgangslage, Sanierung
General-Sanierung
Kosten
Fa. ADO
Fa. Weinlinger, Fa. Spengler



KALTDACH NEU: 4 Mulden Ziegelschutt
08-2014

Seite 8

2013 - 2015
08/2014 - 10/2015
€ 30.000,-



KALTDACH NEU: 14 Paletten Zukunft 08-2014



KALTDACH NEU: Plus 2 Regenrohre in ausreichender Dimension



KALTDACH NEU: Plus REPARATUR undichte Verblechung Hauptkamin



KALTDACH NEU: Plus 2 Dachfenster
220m² neues DACH



KALTDACH NEU: PLUS sämtlicher Blecharbeiten und ALLE Regenrinnen NEU (Hof)

HAUPT-DACH

Blitzlichter, Ausgangslage, Sanierung
General-Sanierung
Kosten
Fa. ADO
Fa. Weinlinger, Fa. Spengler

Seite 9

2013 - 2015
08/2014 - 10/2015
€ 30.000,-



DACH alt - Blech am Ende 08/2014



DACH NEU: Unprofessionell geklebtes Leck - Rohr getauscht



DACH NEU: Wasserschaden unter der hübschen Verlattung sichtbar



DACH NEU: Leck behoben, Dach trocknet ab.



DACH NEU: ERGÄNZT 1,5 Lichttunnel



DACH NEU: Professioneller Regenablauf

HAUPT-DACH

Blitzlichter, Ausgangslage, Sanierung
General-Sanierung
Kosten
Fa. ADO
Fa. Weinlinger, Fa. Spengler

Seite 10

2013 - 2015
08/2014 - 10/2015
€ 30.000,-



DACH NEU: Giebelwand Küche - Wetter-
schutz - nicht stilecht

DACH NEU: Verblechung W-Front



DACH NEU: Verblechung Giebel N-Front

DACH NEU: Regenfächer



DACH NEU: W-Giebel - Wetterschutz

DACH NEU: Regenrohr: Versetzen wegen
Dämmung