

UMBAU Kuhstall - Büro vs DACH

Blitzlichter

Ursache: Falsche Prioritätensetzung, weiternahme von fehlerhaften Berechnungsgrundlagen für die Energie

Ergebnis: Stilvolles SOMMER-Loft



DI Arch. Heinrich Schuller entschied, das Dach hat NICHT Priorität!



SOMMER-Loft versus Dachsanierung - 6-8 Monate/Jahr nur mit Zusatzofen warm

Seite 1

2001-2016

Folge: Das vernachlässigte Dach, die mangelnde, fehlende Horizontalisolierung und Drainage zum Hang führen zur Substanzgefährdung von UP 6 - 2014



2014 ENDLICH das neue Dach - 12:10 Uhr - 2016 trocknet UP immer noch aus




Carola Rabl, ließ DI Arch. H. Schuller wissen, das Dach hält noch 100 Jahre - schon aus Gewohnheit.



Dr. Günther Wind erhält eine Wand zuwenig für die Energieberechnung - KALT.

Fehlende Dämmung im Mauerspalt seit 2001 -2014 ergänzt.



UMBAU Kuhstall - Büro vs DACH

Blitzlichter

Ursache: Falsche Prioritätensetzung, weitergabe von fehlerhaften Berechnungsgrundlagen für die Energie
Ergebnis: Stilvolles SOMMER-Loft



Die Befestigung der Glasfront im Mauerwerk oben - hängt in der Luft



Die Spannungen innerhalb der Glaswand haben dazu geführt, dass das Segment



Auch zu den Wänden hin fehlt eine adäquate Dämmung - Wärmeverlust 2

Seite 2

2001-2016


Folge: Das vernachlässigte Dach, die mangelnde, fehlende Horizontalisolierung und Drainage zum Hang führen zur Substanzgefährdung von UP 6 - 2014



Insgesamt finden sich drei Schrauben mit Dübeln - KEINE reicht ins Mauerwerk



im rechten oberen Eck blind ist - und daher wohl undicht wurde - Wärmeverlust 1



Wundervolle Kältebrücke bis in den Dachboden - inkl. Sichtkontakt, W.Verlust 3

UMBAU Kuhstall - Büro vs DACH

Blitzlichter

Ursache: Falsche Prioritätensetzung, weitergabe von fehlerhaften Berechnungsgrundlagen für die Energie
Ergebnis: Stilvolles SOMMER-Loft



Mangelhafte/fehlerhafte Horizontalisolierung O-Front



KEINE Horizontalisolierung W-Front - trotz völlig neuem Bodenaufbau



Putzschäden durch unsachgemäße Putzarbeiten

Seite 3

2001-2016

Folge: Das vernachlässigte Dach, die mangelnde, fehlende Horizontalisolierung und Drainage zum Hang führen zur Substanzgefährdung von UP 6 - 2014



Fehlende Kamindächer - in einem von Feuchtigkeit geschädigten Haus - S-Wand



Mangelhafte, fehlende Horizontalisolierung N-Front



Konstruktionfehler - Pilzgefahr, Ungeziefer-Nistplatz