

Blitzlichter

Ursache: Aroganz, Ignoranz

Ergebnis: Vermorschungen, durchnässtes Stroh , sichtbare Wasserschäden & muffige Geruch der S-Front-Zimmer

2016

Laut DI Schuller ist ein Eternitdach dicht - für Ihn wohl auf „Ewig“. Von dem Zustand will er 2012 bei der Behübschung der Einfahrt nichts bemerkt haben?



Der mit 2014 sanierte Dachrinnenanschluss ->



Direkt hinter dem Dachrinnenanschluss, verborgen unter der Verkleidung - ABGEMORSCHTER Balken 10x8



Momentaufnahme während eines Wolkenbruchs Ende 07|2016 - Schweizer Käse 1



Momentaufnahme während eines Wolkenbruchs Ende 07|2016 - Schweizer Käse 2



Momentaufnahme während eines Wolkenbruchs Ende 07|2016 - Schweizer Käse 3



Momentaufnahme während eines Wolkenbruchs Ende 07|2016 - Schweizer Käse 4

Blitzlichter

Ursache: Aroganz, Ignoranz

Ergebnis: Vermorschungen, durchnässtes Stroh , sichtbare Wasserschäden & muffige Geruch der S-Front-Zimmer

2016

Eine Freundin, HTL-Absolventin wies mich darauf hin, wie die Dichtheit zu erkennen ist: Bei Regen, Tageslicht einfach nach oben sehen - ohne Studium erkennbar.



Momentaufnahme während eines Wolkenbruchs Ende 07|2016 - Schweizer Käse 5



Momentaufnahme während eines Wolkenbruchs Ende 07|2016 - Schweizer Käse 6



Momentaufnahme während eines Wolkenbruchs Ende 07|2016 - Schweizer Käse 5 - im Detail



Momentaufnahme während eines Wolkenbruchs Ende 07|2016 - Schweizer Käse 7



Momentaufnahme während eines Wolkenbruchs Ende 07|2016 - Schweizer Käse 8



Momentaufnahme während eines Wolkenbruchs Ende 07|2016 - Schweizer Käse 9 - Direkt über dem Stromzählerkasten...

Blitzlichter

Ursache: Aroganz, Ignoranz

Ergebnis: Vermorschungen, durchnässtes Stroh , sichtbare Wasserschäden & muffige Geruch der S-Front-Zimmer

2016



Momentaufnahme während eines Wolkenbruchs Ende 07|2016 - Schweizer Käse 10



Momentaufnahme während eines Wolkenbruchs Ende 07|2016 - Schweizer Käse 11




Momentaufnahme während eines Wolkenbruchs Ende 07|2016 - Schweizer Käse 12



Schweizer Käse 13 - Dieser Schaden im Eternit ist als Wasserschaden in der Einfahrt sichtbar



Die vermorschten Balken, die nassen Planken, die punktuelle abblätternde Farbe will DI Schuller nicht gesehen haben?



Die Schäden wurden von DI Schuller lieber hinter einer hübschen Lattung 2012 versteckt: Behübscht nicht saniert!